

## INOX BRILL

Detergente industriale per il decappaggio dell'acciaio inox

#### **PROPRIETA':**

LIQUIDO CONCENTRATO A BASE ACIDA PER IL DECAPPAGGIO DI SUPERFICI INOX.  
TOGLIE RUGGINE E MACCHIE CARBONIOSE DALL'ACCIAIO INOSSIDABILE.

#### **USO E DOSI :**

IMMERGERE IL PEZZO O STROFINARE LA SUPERFICIE CON INOX BRILL E LASCIARE A CONTATTO 30 SECONDI, RISCIAQUARE POI ABBONDANTEMENTE.

#### **PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE**

ASPETTO	LIQUIDO INCOLORE
ODORE	ACRE
SOLUBILITA' IN ACQUA	COMPLETA
pH del PRODOTTO TAL QUALE	< 1
pH della soluz. 1%	1 - 2
PESO SPECIFICO A 25 °C	1,12 Kg/l

#### **AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI**

IL PRODOTTO E' **CORROSIVO**

R 35: PROVOCA GRAVI USTIONI

S 2: CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI  
S 23: NON RESPIRARE I GAS  
S 26: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO  
S 27: TOGLIERSI DI DOSSO IMMEDIATAMENTE GLI INDUMENTI CONTAMINATI

IL PRODOTTO CONTIENE ACIDI INORGANICI AD ELEVATA CONCENTRAZIONE CHE POSSONO PROVOCARE GRAVI USTIONI DI TIPO CHIMICO.

#### **CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE**

PROTEZIONE RESPIRATORIA: MASCHERA FACCIALE COMPLETA CON FILTRO PER ACIDI  
NON RESPIRARE I VAPORI  
PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI  
PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI A PROTEZIONE COMPLETA  
PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI  
MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE  
LIMITI TLV: NON STABILITI

#### **MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO**

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI IN GOMMA ED OCCHIALI DI SICUREZZA  
STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA  
EVITARE IL CONTATTO CON ACIDI FORTI E MATERIALE ORGANICO

#### **MISURE DI PRIMO SOCCORSO**

CUTE: RIMUOVERE GLI INDUMENTI CONTAMINATI E LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE  
RICORRERE EVENTUALMENTE A VISITA SPECIALISTICA  
OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE  
RICORRERE EVENTUALMENTE A VISITA SPECIALISTICA  
INGESTIONE: NON PROVOCARE ASSOLUTAMENTE IL VOMITO. SOMMINISTRARE ACQUA CON ALBUME. NON SOMMINISTRARE BICARBONATO CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO.  
INALAZIONE DEI VAPORI: ALLONTANARE IL SOGGETTO DALLA ZONA INQUINATA; SE IL RESPIRO E' IRREGOLARE OD INTERROTTO, PRATICARE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE.  
CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO

#### **COMPOSIZIONE:**

ACIDO NITRICO CONC. < 20 %  
INIBITORI DI CORROSIONE

#### **IMBALLO**

FUSTINO 5 -10 L.

#### **INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

TRASPORTO SU STRADA: ADR 8 SOSTANZE CORROSIVE  
UN 2031 ACIDO NITRICO < 70% 8, II